



Localisation des regards visités et des anomalies rencontrées
Commune de Puissalicon

LEGENDE :

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| Limite du territoire (CCAM) | Canalisations | Ouvrages EU |
| Etat des regards | Inconnu | Poste de refoulement |
| Boîte de branchement | Gravitaires | Poste de relevage |
| Bouclonné | Refoulement | Station d'épuration |
| Chasse d'eau | Anomalies des regards | Déversoir d'orage |
| Entroule | En charge | |
| Non ouvert | Obstacles | |
| Non trouvée | Racines | |
| Regard | Rouille | |
| Visibilité | Tampon dégradé | |
| | Traces de mise en charge | |

MODIFICATIONS

DES VERIF VU DATE REV

DP : Rachid OULADMOUN
CP : Florence ENJALBERT
D : Julien JAMET

SDAEU A Plan N° 14.14 Format AO+
Jun 2021 échelle 1/1 500 N° affaire 20.015

